



Los consumibles de larga duración originales de HP han sido diseñados y probados especialmente para su dispositivo HP



Mantenga la productividad

Consiga una calidad de impresión perfecta y asegúrese de que su impresora o equipo multifunción (MFP) estén siempre listos y en funcionamiento con los consumibles de larga duración (LLC) originales de HP, que incluyen kits de fusor, kits de transferencia de imágenes, tambores de creación de imágenes, unidades de recolección de tóner (TCU) y kits de mantenimiento del alimentador automático de documentos (AAD). Cuando su impresora le avise de que necesita mantenimiento, solo tiene que abrir el kit y sustituir los componentes requeridos.

Kit de fusor

El ensamble del fusor de su dispositivo HP transfiere el tóner al papel mediante una combinación de calor y presión. El kit de mantenimiento del fusor de HP le permite reemplazar fácilmente el ensamble del fusor de su dispositivo.

Kit de transferencia

Aunque la banda de transferencia y el tambor originales de su dispositivo HP están diseñados para durar, con el tiempo se desgastan y pueden requerir sustitución. El kit de transferencia de imágenes de HP contiene todo lo que necesita para que su dispositivo siga ofreciendo la mejor calidad de impresión.

Kit de mantenimiento del AAD

El AAD de su dispositivo HP permite escanear y copiar documentos de forma rápida y simple. Asegure la productividad y el correcto funcionamiento de su AAD con el kit de mantenimiento del alimentador automático de documentos de HP.

Tambores de creación de imágenes

Consiga siempre textos y gráficos nítidos, intensos y claros con un tambor de imágenes diseñado para funcionar perfectamente con los cartuchos HP LaserJet y la fórmula avanzada de su tóner. Use consumibles originales HP para obtener resultados de calidad profesional.

Unidad de recolección de tóner

HP utiliza diferentes métodos para recoger el tóner no utilizado, las fibras de papel y el polvo del sistema de imágenes. Algunas unidades de recolección de tóner están integradas en nuestros cartuchos todo en uno; otras se incorporan a un consumible de larga duración o se incluyen en un kit de mantenimiento.

El TCU es un consumible HP de alto rendimiento y fácil sustitución diseñado para reducir las intervenciones del usuario. En muchos dispositivos, el panel de control de la impresora avisa con antelación cuando el TCU se aproxima al final de su vida útil y es necesario encargar un recambio.

Reciclaje fácil

Después de instalar el kit de sustitución en su dispositivo, puede reciclar los componentes usados de forma fácil y gratuita mediante el programa HP Planet Partners.¹

¹ Visite hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycling/product-recycling.html para obtener más información sobre el reciclaje de componentes mediante el programa HP Planet Partners.

Los consumibles de larga duración originales de HP mantienen su dispositivo en funcionamiento con la máxima eficiencia y producen resultados de alta calidad



Kit de fusor de 110 V



Kit de fusor de 220 V



Kit de mantenimiento del AAD



Tambor de imágenes



Kit de transferencia de imágenes



Unidad de recolección de tóner

Opciones de manejo del papel y acabado

Impresoras HP LaserJet monocromo

Impresoras

Dispositivos y consumibles LLC	Número de pieza	Rendimiento de páginas
M601, M602, M603		
Kit de fusor de 110 V	CF064A	225.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	CF065A	225.000 ⁴
M604/M605/M606		
Kit de mantenimiento de 110 V	F2G76A	225.000 ⁴
Kit de mantenimiento de 220 V	F2G77A	225.000 ⁴
M712		
Kit de mantenimiento del fusor de 110 V	CF249A	200.000 ⁴
Kit de mantenimiento del fusor de 220 V	CF254A	200.000 ⁴
M806		
Kit de mantenimiento del fusor de 110 V	C2H67A	200.000 ⁴
Kit de mantenimiento del fusor de 220 V	C2H57A	200.000 ⁴
P4014/P4015/P4515		
Kit de fusor de 110 V	CB388A	225.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	CB389A	225.000 ⁴
4100		
Kit de fusor de 110 V	C8057A	200.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	C8058A	200.000 ⁴
4200		
Kit de fusor de 110 V	Q2429A ³	200.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	Q2430A ³	200.000 ⁴
4250/4350		
Kit de fusor de 110 V	Q5421A	200.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	Q5422A	200.000 ⁴

Impresoras

Dispositivos y consumibles LLC	Número de pieza	Rendimiento de páginas
4300		
Kit de fusor de 110 V	Q2436A	200.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	Q2437A	200.000 ⁴
5000		
Kit de fusor de 220 V	C7854A ³	150.000 ⁴
8100/8150		
Kit de fusor de 110 V	C3914A ³	350.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	C3915A	350.000 ⁴
9000/9040/9050		
Kit de fusor de 110 V	C9152A	350.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	C9153A	350.000 ⁴

Equipos multifunción (MFP)

Dispositivos y consumibles LLC	Número de pieza	Rendimiento de páginas
M525		
Kit de sustitución del rodillo del AAD	L2718A	100.000 ⁴
M527		
Kit de sustitución del rodillo del AAD	B5L52A	75.000 ⁴
M630		
Kit de mantenimiento de 110 V	B3M77A	225.000 ⁴
Kit de mantenimiento de 220 V	B3M78A	225.000 ⁴
Kit de sustitución del rodillo del AAD	L2718A	100.000 ⁴
M830		
Kit de fusor de 110 V	C2H67A	200.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	C2H57A	200.000 ⁴
Kit de mantenimiento del AAD	C1P70A	100 ²

Equipos multifunción (MFP)

Dispositivos y consumibles LLC	Número de pieza	Rendimiento de páginas
4345/M4345		
Kit de fusor de 110 V	Q5998A	225.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	Q5999A	225.000 ⁴
Kit de mantenimiento del AAD	Q5997A	90.000 ⁴
M4555		
Kit de fusor de 110 V	CE731A	225.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	CE732A	225.000 ⁴
Kit de mantenimiento del AAD	CE248A	90.000 ²

HP Color LaserJet

Impresoras

Dispositivos y consumibles LLC	Número de pieza	Rendimiento de páginas
CP1025		
Tambor de impresión	CE314A	14.000 blanco y negro / 7.000 color ⁵
M551		
Kit de fusor de 110 V	CE484A	150.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	CE506A	150.000 ⁴
M552		
Kit de fusor de 110 V	B5L35A	150.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	B5L36A	150.000 ⁴
Unidad de recolección de tóner	B5L37A	54.000
M553		
Kit de fusor de 110 V	B5L35A	150.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	B5L36A	150.000 ⁴
Unidad de recolección de tóner	B5L37A	54.000
M855		
Tambor de imágenes negro	CF358A	30.000 ⁵
Tambor de imágenes cian	CF359A	30.000 ⁵
Tambor de imágenes amarillo	CF364A	30.000 ⁵
Tambor de imágenes magenta	CF365A	30.000 ⁵
Kit de fusor de 110 V	C1N54A	100.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	C1N58A	100.000 ⁴
Kit de transferencia de imágenes	D7H14A	Rendimiento = 150.000 ⁴
1500		
Tambor de impresión	C9704A	20.000 blanco y negro/5.000 color ⁵
2500		
Tambor de impresión	C9704A	20.000 blanco y negro/5.000 color ⁵
2550		
Tambor de impresión	Q3964A	20.000 blanco y negro/5.000 color ⁵
Unidad de recolección de tóner	CE254A	36.000
3500		
Kit de fusor de 110 V	Q3655A	60.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	Q3656A	60.000 ⁴
Kit de transferencia de imágenes	Q3658A	60.000 ⁴

Equipos multifunción (MFP)

Dispositivos y consumibles LLC	Número de pieza	Rendimiento de páginas
M5025/M5035		
Kit de fusor de 110 V	Q7832A	200.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	Q7833A	200.000 ⁴
Kit de mantenimiento del AAD	Q7842A	60.000 ²
9000/9040/9050/M9040/M9050		
Kit de fusor de 110 V	C9152A	350.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	C9153A	350.000 ⁴

Impresoras

Dispositivos y consumibles LLC	Número de pieza	Rendimiento de páginas
CP3520/CP3525		
Kit de fusor de 110 V	CE484A	150.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	CE506A	150.000 ⁴
Unidad de recolección de tóner	CE254A	36.000
3550/3700		
Kit de fusor de 110 V	Q3655A	75.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	Q3656A	75.000 ⁴
Kit de transferencia de imágenes	Q3658A	75.000 ⁴
CP4005		
Kit de fusor de 110 V	Q7502A	125.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	Q7503A	125.000 ⁴
Kit de transferencia de imágenes	Q7504A	100.000 ⁴
CP4025/CP4525		
Kit de fusor de 110 V	CE246A	150.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	CE247A	150.000 ⁴
Kit de transferencia de imágenes	CE249A	150.000 ⁴
Unidad de recolección de tóner	CE265A	36.000
4600		
Kit de fusor de 110 V	C9725A	150.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	C9726A	150.000 ⁴
Kit de transferencia de imágenes	Q3675A	120.000 ⁴
4650		
Kit de fusor de 110 V	Q3676A	150.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	Q3677A	150.000 ⁴
Kit de transferencia de imágenes	Q3675A	120.000 ⁴
4700		
Kit de fusor de 110 V	Q7502A	150.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	Q7503A	150.000 ⁴
Kit de transferencia de imágenes	Q7504A	120.000 ⁴
5500		
Kit de fusor de 110 V	C9735A	150.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	C9736A	150.000 ⁴
Kit de transferencia de imágenes	C9734B	150.000 ⁴

Equipos multifunción (MFP)

Dispositivos y consumibles LLC	Número de pieza	Rendimiento de páginas
M570		
Kit de fusor de 110 V	CE484A	150.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	CE506A	150.000 ⁴
Unidad de recolección de tóner	CE254A	36.000
M575		
Kit de fusor de 110 V	CE484A	150.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	CE506A	150.000 ⁴
Unidad de recolección de tóner	CE254A	36.000
Kit de sustitución del rodillo del AAD	L2718A	100.000 ⁴
M775		
Kit de sustitución del rodillo del AAD	L2718A	100.000 ⁴
Unidad de recolección de tóner	CE980A	150.000
Kit de fusor de imágenes de 110 V	CE514A	150.000 ⁴
Kit de fusor de imágenes de 220 V	CE515A	150.000 ⁴
Kit de transferencia de imágenes	CE516A	150.000 ⁴
M880		
Tambor de imágenes negro	CF358A	30.000 ⁵
Tambor de imágenes cian	CF359A	30.000 ⁵
Tambor de imágenes amarillo	CF364A	30.000 ⁵
Tambor de imágenes magenta	CF365A	30.000 ⁵
Kit de fusor de 110 V	C1N54A	100.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	C1N58A	100.000 ⁴
Kit de transferencia de imágenes	D7H14A	150.000 ⁴
Kit de sustitución del rodillo del AAD	C1P70A	100.000 ⁴
2820/2840		
Tambor de impresión	Q3964A	20.000 blanco y negro/5.000 color ⁵
CM3530		
Kit de fusor de 110 V	CE484A	150.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	CE506A	150.000 ⁴
Unidad de recolección de tóner	CE254A	36.000
CM4540		
Kit de fusor de 110 V	CE246A	150.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	CE247A	150.000 ⁴
Kit de mantenimiento del AAD	CE248A	90.000 ²
Kit de transferencia de imágenes	CE249A	150.000 ⁴
Unidad de recolección de tóner	CE265A	36.000
4730		
Kit de fusor de 110 V	Q7502A	150.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	Q7503A	150.000 ⁴
Kit de mantenimiento del AAD	Q5997A	90.000 ²
Kit de transferencia de imágenes	Q7504A	120.000 ⁴
CM6030/CM6040		
Kit de fusor de 110 V	CB457A	100.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	CB458A	100.000 ⁴

Equipos multifunción (MFP)

Dispositivos y consumibles LLC	Número de pieza	Rendimiento de páginas
Kit de transferencia de imágenes	CB463A	150.000 ⁴
Kit de rodillo	CB459A	150.000
Tambor de imágenes negro	CB384A	23.000 ⁵
Tambor de imágenes cian	CB385A	23.000 ⁵
Tambor de imágenes amarillo	CB386A	23.000 ⁵
Tambor de imágenes magenta	CB387A	23.000 ⁵
9500		
Tambor de imágenes negro	C8560A	40.000 ⁵
Tambor de imágenes cian	C8561A	40.000 ⁵
Tambor de imágenes amarillo	C8562A	40.000 ⁵
Tambor de imágenes magenta	C8563A	40.000 ⁵
Kit de fusor de 110 V/220 V	C8556A	100.000 ⁴
Kit de limpieza de imágenes	C8554A	50.000 ⁴
Kit de transferencia de imágenes	C8555A	200.000 ⁴
CP5525		
Kit de fusor de 110 V	CE977A	150.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	CE978A	150.000 ⁴
Unidad de recolección de tóner	CE980A	150.000 ⁴
5550		
Kit de fusor de 110 V	Q3984A	150.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	Q3985A	150.000 ⁴
Kit de transferencia de imágenes	C9734B	120.000 ⁴
CP6015		
Tambor de imágenes negro	CB384A	23.000 ⁵
Tambor de imágenes cian	CB385A	23.000 ⁵
Tambor de imágenes amarillo	CB386A	23.000 ⁵
Tambor de imágenes magenta	CB387A	23.000 ⁵
Kit de fusor de 110 V	CB457A	100.000 ⁴
Kit de fusor de 220 V	CB458A	100.000 ⁴
Kit de transferencia de imágenes	CB463A	150.000 ⁴
Kit de rodillo	CB459A	150.000

Escáneres y digital sender HP

Dispositivos y consumibles LLC	Número de pieza	Rendimiento de páginas
Scanjet 7500		
Kit de sustitución del rodillo del AAD	L2718A	100.000 ⁴
Scanjet 8500		
Kit de sustitución del rodillo del AAD	L2718A	100.000 ⁴
9250c Digital Sender		
Kit de mantenimiento del AAD (paquete de 3 hojas Mylar)	Q6496A	90.000 ²

² No disponible en Europa, Oriente Medio o África.

³ El rendimiento indicado se basa en un 5% de cobertura y puede variar según la cobertura y el tipo de soporte usado.

⁴ Escaneos mediante el AAD.

⁵ El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite hp.com/go/learnaboutesupplies.

Más información en
hp.es

Regístrese para recibir novedades
hp.com/go/getupdated

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin aviso previo. Las únicas garantías para los productos y servicios HP se establecen en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se hace responsable de los errores técnicos o editoriales ni de las omisiones que pueda contener este documento.

4AA5-2817ESE, octubre 2015 Rev. 4

