



CÓDIGO: **10404** CLAVE: **MUT-202**

## Multímetro para mantenimiento industrial con gancho

- Sistema de auto apagado (APO)
- Prueba de diodo y continuidad
- True RMS
- Pantalla retroiluminada de fácil lectura

### Especificaciones

<b>Tensión CC</b>	600 mV -1,000 V
<b>Tensión CA</b>	600 mV- 750 V
<b>Corriente CA</b>	60 A - 1,000 A
<b>Resistencia</b>	600 $\Omega$ - 60 M $\Omega$
<b>Temperatura (°C)</b>	-40° C a 1,370° C
<b>Largo del cable</b>	1100 mm
<b>Peso</b>	300 g
<b>Empaque individual</b>	Estuche
<b>Inner</b>	2
<b>Master</b>	8
<b>Pallet</b>	384

## Incluye

1 Pila de 9V

2 Puntas probadoras

1 Sonda termopar

1 Estuche para transportar

1 Correa para colgar

## Imagenes complementarias



**Incluye estuche**



### Aplicaciones industriales

#### HOLD

Función de retención de datos



Prueba de continuidad audible



Prueba de diodos

#### TRUE RMS

Mayor precisión en mediciones de CA

#### AUTO RANGO

Rango automático

#### APO

Apagado automático