


# ergotron®

---

## VESA Scanner Bracket



---

**Español**




Para acceder a la última versión de la Guía de instalación para el usuario, ingrese a [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
English, Español, Français, Deutsch, Nederlands, Italiano, Svenska, 日本語, 汉语

[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com) | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: [japansupport@ergotron.com](mailto:japansupport@ergotron.com)


---

# Componentes




- 1x  M3 x 10mm
- 1x  M3.5 x 8mm
- 5x  M4 x 10mm
- 6x  M4 x 14mm
- 1x  8-32 x 5/16"
- 4x  M4
- 1x  M5
- 5x  M4
- 1x  M5
- 2x  M4 SEM
- 1x  M4 x 35mm

## Herramientas necesarias



## Características y especificaciones técnicas



**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de conocer la capacidad máxima de peso de su solución de montaje antes de colocar el estante para el escáner. Incluya el peso del monitor, el estante del escáner, la base del escáner y el escáner para determinar el peso global según su solución de montaje. Si no sigue estas instrucciones, se pueden producir daños en el equipo y/o lesiones personales.


**1** Un tornillo "de tope de giro" impedirá que su pantalla gire, lo que podría provocar la caída del escáner montado. Es posible que ya esté instalado un "tornillo de tope de giro" entre su pantalla y la placa VESA.

a) Compruebe si se ha instalado un "tornillo de tope de rotación" al intentar girar la pantalla. Si no gira, el "tornillo de tope de rotación" ya está instalado; pase por alto los pasos 1b - 1d y continúe directamente con el paso 2 de la siguiente página. Si su pantalla gira libremente, deberá instalar uno de los "tornillos de tope de rotación" suministrados, tal como se indica en los pasos 1b - 1d.

b) Gire la pantalla hacia la orientación en que la va utilizar a partir de ahora (una vez instalado el "tornillo de tope de rotación", la pantalla quedará fija en posición vertical u horizontal). Retire la pantalla de la placa VESA con un destornillador Phillips. Puede tirar los tornillos y los pernos de palometa, puesto que este producto ya dispone de repuestos.

c) Inserte la arandela proporcionada y uno de los tres tornillos de tope de rotación: M3x10 mm, M3,5x8 mm o M4x10 mm, dependiendo del diámetro del orificio de su placa VESA.

d) Vuelva a colocar la pantalla en la placa VESA utilizando dos de los tornillos M4x10 mm proporcionados. **NOTA:** ¡Inserte los tornillos en la placa VESA en la parte contraria de la pantalla en la que se va a colocar el escáner! Si se han colocado previamente pernos de palometa, no los utilice.




d



M4 x 10mm

NOTA: ¡Inserte los tornillos en la placa VESA en el lado contrario de la pantalla en la que se va a montar el escáner!




NOTA: ¡No utilice pernos de palometa para esta instalación!

2

Acople la parte "1A" en la placa VESA situada en la parte trasera de la pantalla. Pase dos de los tornillos Phillips M4x14 mm suministrados por el soporte, la placa VESA y la pantalla.


1A



Los tornillos de posicionamiento del soporte del escáner del montaje derecho




M4 x 14mm



M4x10mm están situados en el lado izquierdo de la placa VESA.


Los tornillos de posicionamiento del soporte del escáner del montaje izquierdo

M4x10mm están situados en el lado derecho de la placa VESA.




M4 x 14mm


- 3** Afloje el tornillo de aletas de la parte "1A" (en la parte trasera de la pantalla) y ajústelo de modo que se pueda acoplar la parte "1B" a la parte "1A" y, posteriormente, acoplar "1B" con "1A".




- 4** Afloje el tornillo de aletas de la parte "1A" (en la parte trasera de la pantalla) y ajústelo de modo que la parte "1B" entre en contacto con la parte lateral de la pantalla.



- 5** Empuje hacia delante la sección delantera de la parte "1B" de modo que agarre la parte delantera de la pantalla. Apriete con el destornillador Phillips hasta que quede ajustado.





- 6** Apriete el tornillo delantero hasta que el separador sujete adecuadamente la pantalla.




**7**


Introduzca la parte "2A", soporte en L, en la parte "1B"

**2A**

NOTA: Si el escáner se instala en una posición muy baja, puede interferir con la bandeja del teclado cuando se suba a la posición de elevación más alta. En ese caso, suba el soporte en L del escáner (parte "2A") más alto en relación con la pantalla.



**8**

Ajuste el soporte en L a la altura deseada y apriete los tornillos con un destornillador de cabeza plana.





## 9 Seleccione la configuración de montaje del escáner que corresponda a su escáner.



Montaje en 4 esquinas: acople la placa de conexión al soporte en L utilizando 1 arandela y 1 tuerca y, a continuación, acople la base del escáner con 4 tornillos Phillips, 4 arandelas y 4 tuercas.





Montaje con bocallave: acople la placa de conexión al soporte en L utilizando 1 arandela y 1 tuerca y, a continuación, acople la base del escáner utilizando 2 tornillos limitadores, 2 arandelas y 2 tuercas.




Montaje en el centro con un solo orificio: la base del escáner se acopla directamente al soporte en L utilizando: 1 tornillo, arandela y tuerca.



Montaje en el centro con un solo orificio más tornillo lateral: la base del escáner se acopla directamente al soporte en L utilizando: 1 tornillo desde la parte inferior, 1 tornillo desde la parte superior con arandela y tuerca.



## 10 Guíe los cables.



## Etapa de ajuste

**Ajuste la solución de montaje para que soporte el peso añadido.**

**Los movimientos de ajuste deben poder realizarse de manera suave y firme dentro de la amplitud de movimiento permitida, y mantenerse donde usted los fije. Si los ajustes son abruptos o no permanecen en dicha posición, siga las instrucciones para aflojar o ajustar la tensión y suavizar así el movimiento. Dependiendo del producto y el ajuste, es posible que deba hacer varios intentos hasta poder observar la diferencia .**

# ergotron®

Para Garantía, visite: [www.ergotron.com/warranty](http://www.ergotron.com/warranty)

Para servicio, visite: [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)

Para conocer los números telefónicos locales de atención al cliente, visite: <http://contact.ergotron.com>

[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com) | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: [japansupport@ergotron.com](mailto:japansupport@ergotron.com)

© 2014 Ergotron, Inc. All rights reserved.

Aunque Ergotron, Inc. realiza todos los esfuerzos posibles para ofrecer información precisa y completa sobre la instalación y uso de sus productos, no podrá imputársele responsabilidad alguna por ningún error editorial u omisión (incluyendo los que ocurren durante el proceso de traducción del inglés a otro idioma), ni por ningún daño incidental, especial o emergente, de cualquier naturaleza, que resulte del suministro de estas instrucciones y del funcionamiento del equipo en correspondencia con ellas. Ergotron, Inc. se reserva el derecho de hacer cambios en el diseño del producto y/o su documentación sin aviso a sus usuarios. Para obtener la información más actualizada del producto, o para saber si este documento está disponible en otros idiomas diferentes de éste, por favor contacte con el Servicio de Atención al Cliente de Ergotron. Ninguna porción de esta publicación puede reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, ni transmitirse de ninguna forma ni ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera sin consentimiento previo y por escrito de Ergotron, Inc., 1181 Trap Road, Eagan, Minnesota, 55121, EE.UU. Patentes en trámite y Patentada en EE.UU. y el extranjero. Ergotron es una marca comercial registrada de Ergotron, Inc.